

Listwy pomiarowe WAGO LPW


	listwa pomiarowa 10-torowa z zabezpieczeniami w torach napięciowych (2 złączki prądowe w każdej fazie) *	listwa pomiarowa 12-torowa z zabezpieczeniami w torach napięciowych (2 złączki prądowe w każdej fazie) *






Opis	nr katalogowy	szt./opak.	nr katalogowy	szt./opak.
listwa pomiarowa z samoczynnym zwieraniem strony wtórnej przekładników prądowych	847-713	1	847-724	1
wymiary z obudową (L x G x H)	168 x 166 x 92 mm		168 x 166 x 92 mm	
Akcesoria patrz strona 19				

Szczegółowe schematy aplikacji listew pomiarowych WAGO LPW dostępne są na stronie www.wago.com



Schemat wewnętrzny listwy 847-713




Schemat wewnętrzny listwy 847-724


* Aprobaty – patrz strona 2-3 lub www.wago.com


Przekładniki typu IMSb

Przekładniki prądowe przeznaczone do nałożenia na szyny prądowe o maksymalnych wymiarach 60x10 mm. Zakres prądów pierwotnych od 400 A do 1000 A.



Szkic wymiarowy





Typ	Klasa	I_{pn}	I_{sn}	Współczynnik bezpieczeństwa FS						Znamionowy prąd		Najwyższe	Znamionowe	Masa
				Moc						krótk.	szczytowy	napięcie	napięcie	(około)
				2,5	5	7,5	10	15	20	cieplny I_{th}	I_{dyn}	robocze U_m	probiercze U_p	
		[A]	[A]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[A]	[A]	[kV]	[kV]	[kg]
IMSb	0,2S	600	5		5; 10					$60xI_{pn}$	$150xI_{pn}$	0,72	3	0,7
		800			10									
		1000				5; 10								
	0,5S	500	5	5; 10	5; 10									
		600			5; 10	10	5; 10							
		750		5; 10	5; 10									
		800		5; 10	5; 10									
		1000			5; 10	5; 10	5; 10	5; 10						
	0,2	400	5	5; 10	5; 10									
		500		5; 10	5; 10									
		600		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		750		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		800		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		1000			5; 10	5; 10	5; 10							
		600	1		5; 10	5; 10	5; 10							
		750			10	5; 10	5; 10							
		800			10	5; 10	5; 10							
		1000			10	10	5; 10							
	0,5	400	5	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		500		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		600		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10						
		750		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		800		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		1000			5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		400	1	10	5; 10	5; 10	5; 10							
		500		10	5; 10	5; 10	5; 10							
		600			5; 10	5; 10	5; 10	5; 10						
		750			5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		800			10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		1000			10	10	5; 10	5; 10	5; 10					
	1; 3	400	5 lub 1	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10							
		500		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10						
		600		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		750		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		800		5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					
		1000			5; 10	5; 10	5; 10	5; 10	5; 10					

Istnieje możliwość zamówienia przekładników o innych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z producentem.